

Версия 6.49.20 RouterOS от 03.07.2026

07 июля 2026 года

Это список изменений (changelog) для RouterOS 6.49.20 от MikroTik — он показывает, что исправили и что обновили в этой версии. Ниже — перевод и объяснение пунктов простым языком.

****!) fixed a service security issue, home user with default config not affected, but we recommend the upgrade for all users regardless****

Исправлена проблема безопасности в одном из сервисов. Пользователи домашних устройств с настройками по умолчанию не затронуты, но мы рекомендуем обновиться всем. Нашли уязвимость в каком-то сервисе MikroTik. Если у вас типовая "домашняя" конфигурация, риск минимален, но лучше всё равно обновиться: это закрывает потенциальную дыру и повышает общую безопасность устройства.

- *) console — updated copyright notice****

Обновлено уведомление об авторских правах в консоли. В текстовом интерфейсе (консоли) поменяли строчку с копирайтом — это чисто информационное изменение, на работу устройства не влияет.

- *) ethernet — improved system stability for RB912, RB911 devices****

Повышена стабильность системы для устройств RB912 и RB911 в части работы Ethernet. На этих моделях раньше могли быть сбои или нестабильная работа Ethernet-портов (например, обрывы линка, скачки ошибок). Теперь система работает надёжнее именно на этих аппаратных платформах.

- *) mac-server — fixed configuration change for "interface-list" property****

Исправлено изменение конфигурации для свойства «interface-list» в MAC-сервере. MAC-сервер в MikroTik позволяет видеть устройства в сети по MAC-адресам и управлять доступом. Раньше при изменении списка интерфейсов (interface-list) настройка могла не применяться или сбрасываться. Теперь изменение списка работает корректно.

- *) routerboard — do not show "upgrade-firmware" if available installation is older than minimal supported one****

Не показывать кнопку "обновить прошивку", если доступная версия прошивки старше минимально поддерживаемой. Иногда в меню обновления могла появляться опция установки прошивки, которая уже не совместима с устройством или слишком старая. Теперь система скрывает такую опцию, чтобы вы случайно не поставили неподходящую версию и не "окирпичили" устройство.